

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1279-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de teja de barro por lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustrucción de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera po puerta de metal de 1.95 mts. Por 1 m.




Foto 4: Sustrucción de mesa de madera por mesa de concreto de 2.5 mts por 1 m.




Foto 5: Sustrucción de lámina duralita por lámina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.









PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1279-41	FECHA:	10/10/2025



Foto7: Mejoramiento de azulejo de paredes



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 10: Sustitución de depósito de agua 2,500 lt.




Foto 11: Reparación de cuneta de concreto




Foto 12: Repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPEP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

