



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1279-41	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Sustitución de cubieto de teja de barro por lamina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustitución de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera po puerta de metal de 1.95 mts. Por 1 m.



Foto 4: Sustitución de mesa de madera por mesa de concreto de 2.5 mts por 1 m.




Foto 5: Sustitución de lámina duralita por lamina troquelada calibre 26




Foto 6: Sustitución de lámina acanaladaa por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G o b e r n o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1279-41	FECHA:	28/11/2025



Foto 7: Mejoramiento de azulejo de paredes



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 10: Sustitución de depósito de agua 2,500 lt.



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto.




Foto 12: Repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

