



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHICUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1342-43	FECHA:	20/11/2025




Foto 1: Sustrucción de cubieto de teja de barro por lamina troquelada calibre 24



Foto 2: Sustrucción de estructuras de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal de 1.95 mts. Por 1 m.



Foto 4: Sustrucción de mesa de madera por mesa de concreto de 2.5 mts por 1 m.




Foto 5: Sustrucción de lámina duralita por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustrucción de lámina acanaladaa por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHICUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1279-41	FECHA:	09/12/2025



Foto 7: Mejoramiento de azulejo de paredes



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 10: Sustitución de depósito de agua 2,500 lt.




Foto 11: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 12: Repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

