



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 16: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS




Foto 17: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS




Foto 18: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 19: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 20: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



Foto 21: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 22: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



Foto 23: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO




Foto 24: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 25: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO



Foto 26: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO




Foto 27: MEJORAMIENTO DE BALCONES PARA VENTANAS DE LAS AULAS




Foto 28: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 29: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS



Foto 30: MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

