

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	12 DE ENERO DE 2026



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	05 DE ENERO DE 2026



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	05 DE ENERO DE 2026



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 16: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS



Foto 17: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS



Foto 18: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	09 DE ENERO DE 2026



Foto 19: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 20: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 21: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



Foto 22: SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 23: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO



Foto 24: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CLIMENTORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1343-43	FECHA:	28 DE ENERO DE 2026



Foto 25: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO



Foto 26: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE METAL Y VIDRIO



Foto 27: MEJORAMIENTO DE BALCONES PARA VENTANAS DE LAS AULAS



Foto 28: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA




Foto 29: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2,500 LITROS




Foto 30: MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público