

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loctoc, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0023-41	FECHA:	20 de marzo de 2025

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24 de la escuela No. 1 y de la cocina que se encuentra a la par.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Instalación de complemento de soporte de metal por metal.

MUROS PERIMETRALES



Foto 3: Sustitución e instalación de tubos perimetrales para mallas.

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.1: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada frente la escuela.

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.2: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada atrás de la escuela No. 1

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.3: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada atrás de la escuela No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loctoc, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0023-41	FECHA:	20 de marzo de 2025

CUBIERTA DE LAMINA



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24 de la escuela No. 1 y de la cocina que se encuentra a la par.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Instalación de complemento de soporte de metal por metal.

MUROS PERIMETRALES




Foto 3: Sustitución e instalación de tubos perimetrales para mallas.

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.1: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada frente la escuela.

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.2: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada atrás de la escuela No. 1

MUROS PERIMETRALES



Foto 3.3: Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada atrás de la escuela No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loctoc, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0023-41	FECHA:	20 de marzo de 2025

VENTANAS



Foto 8.2: Sustitución de vidrios de ventanas corredor de la escuela No. 2

VENTANAS



Foto 8.3: Sustitución de vidrios de ventana atrás de la escuela No. 2

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: Pintura área peatonal estudiantes segundo nivel.

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: Pintura dentro y afuera de las dos aulas No. 8 y 9

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: Pintura corredor de las dos aulas primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---