

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pumul, Santa Ana Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0009-45	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Portón de ingreso y egreso en mal estado.



Foto 4: Sanitarios y sus accesorios en mal estado.



Foto 2: Piso de torta de cemento en mal estado.



Foto 5: Malla perimetral del centro educativo en mal estado.



Foto 3: Pintura sobre paredes del edificio escolar deteriorada.



Foto 6: Lámparas del servicio eléctrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pumul, Santa Ana Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0009-45	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto7: Pila de concreto en malas condiciones.



Foto 8:Repello de paredes de sanitarios deteriorados.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

