



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monajil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0010-45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Piso de granito en malas condiciones por antigüedad.



Foto 2: focos inadecuados y en mal estado para el uso en aulas.



Foto 3: Banqueta de cemento en mal estado.



Foto 4: lavamos de cemento y mingitorios deteriorados.



Foto 5: Pila de cemento deteriorado.



Foto 6: Balcones de metal oxidados y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monajil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0010-45	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Tubería PVC deteriorada.



Foto 8: Puerta de servicio sanitario deteriorado y en mal estado.



Foto 9: Portón deteriorado.



Foto 10: Lámina, capote y elementos de fijación deteriorados y en mal estado.




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

