



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tabacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0011-45	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: 4. PUERTAS DE METAL: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) Por desgaste de pintura, partes oxidadas 4.2 Sustitución de chapa Yale.



Foto 2: 4. PUERTAS DE METAL: 4.5 Sustitución de portón de metal: Por estar desgastado, no se puede abrir y cerrar bien, esta desbalanceado, oxidado y no tiene chapa y representa peligro por no ser seguro.



Foto 3: 5. VENTANAS: 5.3 Sustitución de ventanas por metal mas vidrio: En mal estado sin vidrios, representa peligro a la integridad física de los estudiantes y contaminación auditiva por estar a la orilla de la carretera.



Foto 4: 5. VENTANAS: 5.6 Sustitución de balcones de metal: Daños estructurales, marcos deteriorados, pintura descascarada; representa peligro de hurto por estar a la orilla de la carretera.




Foto 5: 9. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: 9.1 Pintura en muros exterior e interior: Pintura desgastada, agrietada, descascarada, decolorada.



Foto 6: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: 10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) baños en mal estado, están deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Domínguez Méndez De Pop
Firma y sello del Presidente de la OPF



Erika Lily Calderón Pascual
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Básica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tabacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0011-45	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: 10.SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: 10.5 Sustitución lavamanos: Lavamanos fuera de servicio por estar quebrado, tiene grietas, roturas.



Foto 8: 10.SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: 10.8 Sustitución de urinal: En mal estado, olores fuertes, manchas.



Foto 9: 14. REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE: Red de Drenaje:14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras:Las tuberías de drenaje de baños en mal estado hay fugas, olores



Foto 10: 17 REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lámparas tipo LED, Sustitución de plafoneras, Sustitución interruptores simples, Sustitución de flapon, Reparación de cableado eléctrico.



Foto 11: 17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: 17.11 Reparación de cableado eléctrico: Está en mal estado, está dañado, corroído, desgastado.



Foto 12: 21 REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1 Repello en muro y paredes exteriores e interiores por desprendimiento de repello, descascarado y grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Domínguez Méndez De Pop
Firma y sello del Presidente de la OPF



Erika Lily Calderón Pascual
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

