

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                               |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                 | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JUAN  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-31-0019-46                                 | FECHA:                         | 6/06/2025        |



Foto 1: Sustrucción de chapas por estar en mal estado.




Foto 2: Sustrucción de puerta por estar en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta por deterioro.



Foto 4: Mantenimiento de balcones por deterioro.




Foto 5: Sustrucción de balcones por estar en malas condiciones.



Foto 6: Sustrucción de piso en servicios sanitarios por estar en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                               |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                 | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JUAN  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-31-0019-46                                 | FECHA:                         | 6/06/2025        |



Foto 7: Sustrucción de piso de aula por estar en malas condiciones.



Foto 8: Sustrucción de plafonera por estar en malas estado.




Foto 9: Sustrucción de focos por estar inservibles.




Foto 10: Sustrucción de interruptores por estar inservibles.




Foto 11: Sustrucción de tomacorrientes por deterioro.






Foto 12: Sustrucción de flipón por estar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                 | MUNICIPIO:                     | SANTA ANA HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JUAN  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-31-0019-46                                 | FECHA:                         | 6/06/2025        |



Foto 13: Sustitución de cableado eléctrico.




Foto 14: Paredes en mal estado con necesidad de cernido.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público