

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: Sustrucción de chapas por estar en mal estado.




Foto 2: Puerta en condiciones para ser cambiada en el espacio correspondiente.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta por deterioro.



Foto 4: Mantenimiento de balcones, momento en el que inicia el lijado y pintado de balcones




Foto 5: Momento en el cual se realiza la instalación de los nuevos balcones.



Foto 6: Sustrucción de piso en servicios sanitarios, colocación del piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	14/08/2025




Foto 7: Proceso de colocación de piso de granito en el aula.



Foto 8: Momento en donde el electricista inicia con la conexión para las plafoneras.



Foto 9: Momento en donde se inicia el cambio de focos.



Foto 10: Se inicia con la conexión la de los interruptores en las aulas.



Foto 11: Momentos en el cual se inicia con las instalaciones para los tomacorrientes.





Foto 12: Colocación del tablero y flipón para realizar el cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0019-46	FECHA:	14/08/2025



Foto 13: Se trabaja en el cambio del ducto más accesorios y cableado del sistema eléctrico






Foto 14: El repello de pared en proceso.



Foto 15: se trabaja en la instalacion de unidades del sistema electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público