

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	27/08/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito en 2 aulas



Foto 2: Sustitución de piso de granito en corredor de aulas



Foto 3: Sustitución de lamparas de tubo por bombillas Led




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de plafoneras





Foto 6: Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 7: Reparación de Cableado Eléctrico



Foto 8: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios








Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---