

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	27/11/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN PROCESO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL EN PROCESO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL EN PROCESO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PROCESO



Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO EN REPARACIÓN



Foto 6: SUSTITUCIÓN INODORO EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	20/11/2025




Foto7: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO EN PROCESO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS EN PROCESO



Foto 9: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA EN PROCESO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT EN PROCESO




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL EN PROCESO



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-7053-42	FECHA:	20/11/2025








Foto 13: REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA EN PROCESO



Foto 14: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROCESO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GCS

Firma y sello del Presidente de la OPF



C. J. H.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

