



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Juan José Orozco Posadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia María Luisa I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0100-43	FECHA:	22 de enero de 2025



Foto1: Descripción 4: Puerta de metal 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, aplicación de pintura)



Foto2: Descripción 4: Puerta de metal 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, aplicación de pintura)



Foto 3: Descripción 6: Piso 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Descripción 6: Piso 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Descripción 6: Piso 6.8 sustitución de piso ceramico



Foto 6: Descripción 6: Piso 6.8 sustitución de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA Elizabeth Gregorio

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Juan José Orozco Posadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia María Luisa I
ESTABLECIMIENTO:	18-01-0100-43	FECHA:	22 de enero de 2025



Foto 7: Descripción 17: Reparación del sistema eléctrico, 17.11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Descripción 17.3: Sustitución de lámparas tipo Led



Foto 9: Descripción 17: Reparación del sistema Eléctrico 17.11 Reparación de cableado eléctrico




Foto 10: Descripción 17: Reparación del sistema Eléctrico 17.8 sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 11: Descripción 17 Reparación del sistema eléctrico, 17.12 sustitución de ducto eléctrico mas accesorios




Foto 12: Descripción 17, Reparación del sistema eléctrico, Descripción 17.3 sustitución de lámparas tipo Led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA ELIZABETH GREGORIO

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta Juan José Orozco Posadas	DIRECCIÓN DEL	Colonia María Luisa I
ESTABLECIMIENTO:	18-01-0100-43	FECHA:	22 de enero de 2025



Foto 13: Descripción 21 Reparación de repello y cernido de paredes, 21.1 repello en muro



Foto 14: Descripción 21 Reparación de repello y cernido de paredes, 21.1 repello en muro



Foto 15: Descripción 9 Pintura en muros exteriores e interiores, 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 16: Descripción 9 Pintura en muros exteriores e interiores, 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA Elizabeth Escobedo
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

