

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL            | MUNICIPIO:                     | LIVINGSTON          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COBP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TAMAGAS CREEK |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0112-41     | FECHA:                         | 29/08/2025          |




Foto1:Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Repello en muro interior e exterior



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Francisco P. Pantoja*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

