

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM COMUNIDAD NUEVO SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0015-41	FECHA:	6/05/2025



Foto1: MANTENIMIENTO DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: PUERTAS DE METAL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 5: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del representante de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM COMUNIDAD NUEVO SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0015-41	FECHA:	6/05/2025



Foto1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--