

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS AQUINO, ALDEA URLANTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0169-43 | FECHA:                         | 9/04/2025                         |



Foto 1: SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS EN AREA DE AULAS Y BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE 1.36 \* 0.90CM (INCLUYE VIDRIOS)




Foto 5: SUSTITUCION DE VIDRIOS DE 0.77CM \* 21CM Y DE 0.40 CM \* 24 CM



Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA Y ACEITE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS AQUINO, ALDEA URLANTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0169-43 | FECHA:                         | 9/04/2025                         |



**Foto 7: SUSTITUCION DE SANITARIO COMPLETO INCLUYE CONTRA LLAVE Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS INTERNOS.**



**Foto 8: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUYE BASE FUNDICION Y ACABADO.**




**Foto 9: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES.**



**Foto 10: SUSTITUCION DE CHIMENEA**



**Foto 11: RAPARACION DE REPELLO.**



**Foto 12:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público