

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO LA NORIA, ALDEA LA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1473-42	FECHA:	4/08/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO CON COSTANERAS METALICAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN PUERTA EN AREA DE BAÑO



Foto 4: SUSTITUCIÓN PISO DE CEMENTO (DEMOLICIÓN, BASE, FUNDICIÓN MAS ACABADO) EN AREA DE CORREDOR Y BAÑO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRALLAVE) 6.2 SUSTITUCIÓN DE URINAL (PORCELANA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO LA NORIA, ALDEA LA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1473-42	FECHA:	4/08/2025



Foto 7: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 8: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO (INCLUYE DEMOLICIÓN, BASE, FUNDICIÓN, ACABADO Y EXTRACCIÓN DE RIPIO)



Foto 9: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR (AREA DE BAÑO) SUSTITUCION DE CABLEADO CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBREPUESTO



Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA (ROTOPLAS)(INCLUYE KIT DE FILTRO)



Foto 11: SUSTITUCION ESTUFAS RURALES, CHIMENEA




Foto 12: SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO (AREA DE BAÑO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público