

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula, Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Limarcito, La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0095-42	FECHA:	8/01/2024



Foto1: se puede identificar el mal estado en que se encuentra el muro de contencion, por lo que provoca peligro para los niños en la escuela



Reparacion del muro de contencion por el mal estado en que se encuentra.



Foto 2: Mantenimiento del porton del centro educativo se encuentra en mal estado, esta oxidado y desgastado.



Foto 4: hay partes del porton que necesitan sustituir por la cantidad de oxido que tienen.



Foto 5: Losa de patio en mal estado.




Foto 6: Se necesita reparacion de losa de Patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

