

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0121-43	FECHA:	8/01/2025



Foto1: FOTOGRAFÍA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: Actualmente el aula cuenta con cubierta de lámina acanalada la cual ya se encuentra en mal estado.



Foto 3: La estructura del techo con cuenta el aula actualmente es de Joist los cuales ya se encuentran en mal estado.



Foto 4: Las puertas se encuentran en mal estado, necesitan pintura y algunas cambio chapas y cambiar partes deterioradas por el óxido.



Foto 5: La ventana se encuentra en mal estado.



Foto 6: La Pared se encuentra en mal estado y representa un peligro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Consejo Educativo
E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA URILES PINALÓN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0121-43	FECHA:	8/01/2025



Foto 7: El sistema electrico actual es inservible.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

