

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA            | MUNICIPIO:                     | SAN CARLOS ALZATATE             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CEDRO ALDEA TAPALAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-05-0024-42     | FECHA:                         | 9/05/2025                       |



Foto1: sustitucion de repello a pared 300mts 2



Foto 2: sustitucion de repello a pared de 300mts 2



Foto3: Sustitucion de repello a pared y cernido a pared 300mts2




Foto 4: Sustitucion de repello de a pared y cernido 300mts2




Foto 5: Sustitucion de repello a pared y cernido a pared 300mts2




Foto 6: Sustitucion de repello a pared y cernido a pared 300mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

