

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RÍO DORADO ALDEA MORALES, MATAQUESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0022-42	FECHA:	7/01/2025



Foto 1: En las fotografías se aprecia la necesidad de reparación de muro perimetral para evitar cualquier riesgo para los estudiantes del nivel preprimaria y primario..



Foto 2: Se aprecia la necesidad de reparación de ventana para tener un mejor ambiente en el centro educativo.



Foto 3: En esta fotografía se puede apreciar la necesidad de reparación de muro perimetral.



fotografía 4: Parte del muro perimetral que está a punto de colapsar.



Foto 5: En esta fotografía se puede apreciar que parte del muro se a derrumbado lo cual es un riesgo para la comunidad Educativa.



Foto 6: En esta fotografía se puede observar la necesidad que existe de reparar el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eugenia

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

