

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MORRITO, ALDEA SAMPAQUISÓY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0030-43	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: SE OBSERVA LAMINA EN MAL ESTADO




Foto 2: SE APRECIA LA ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO




Foto 3: SE OBSERVAN VENTANALES EN MAL ESTADO




Foto 4: SE OBSERVAN CANALES EN MAL ESTADO



Foto 5: ESTUFA RURAL EN MAL ESTADO





Foto 6: ES NECESARIO SUSTITUIR MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MORRITO, ALDEA SAMPAQUISYOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0030-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO



Foto 2: DEPOSITO DE AGUA SE OBSERVA EN MALAS CONDICIONES YA QUE SE FILTRA EL AGUA DEBIDO A QUE TIENE RAJADURAS EN SU CONTORNO



Foto 3: SE NECESITA SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL EN AREA DE COCINA




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío El Morrito, Mataquescuintla
---	---