

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio Los Arcos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Arcos, Aldea San Antonio Las Flores, Mataques
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0072-42	FECHA:	6/01/2025



Foto1: Piso de aulas, bodega y corredor con deterioro por antigüedad.



Foto 2: Piso de una de las aulas con alto grado de deterioro por antigüedad.



Foto 3: Canales deteriorados por antigüedad.



Foto 4: Sustitución de canales y bajadas de agua pluviales, ya que los actuales están deteriorados y no son funcionales



Foto 5: Losa de patio con deterioro. (algunas partes con grietas y otras con agujeros)



Foto 6: Losa de patio con deterioro (presenta desgaste por antigüedad)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidelina Cordero

Firma y sello del Presidente de EOPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

