

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ARADITA, CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0064-43	FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO 1: Mejoramamiento y Reparación de muro columnas intermedias por fisuras, Demolición de muro por fisuras




FOTO 1: Mantenimiento de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubo)



FOTO 3: Sustitución de ventanas de vidrio y aluminio por ventana pvc, Sustitución e intalación de balcón de metal




FOTO 4 :Mantenimiento, reparacion e instalación de balcón




FOTO 5:Mejoramamiento e instalación de ventana de metal por metal, Mejormiento de estructura de soporte de metal, por metal




FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Mejormiento de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marisol Corado Alay
ROSA MARISOL CORADO ALAY DE PEREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

Kimberly Zúñiga Muñoz Tobar
KIMBERLY ZUCER MUÑOZ TOBAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ARADITA, CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0064-43	FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025




FOTO 7: Mejoramiento y repación de mueble de cocina, Sustitución de estufa rural completa (incluye block, planca y chimenea) y Sustitución de azulejo



FOTO 8: Sustitución de torta de concreto a piso ceramico, Sustitución de lavatrastos



FOTO 9: Mantenimiento de a estructura puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos)



FOTO 10 :Sustitución de portón e instalación




FOTO 5:Mejoramiento e instalación de ventana de metal por metal, Mejormiento de estructura de soporte de metal, por metal




FOTO 6: Sustitución de portón e instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ROSA MARISOL CORADO ALAY DE PEREZ Firma y sello del Presidente de la OPF	 KIMBERLY ZUCELY MUÑOZ TOBAR Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---