

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBITA, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0205-43	FECHA:	14/02/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO DE LAMINA ACANALADA CON ESTRUCTURA DE METAL, INSTALACIÓN DE CAPOTE Y CANAL METALICO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO DE LAMINA ACANALADA CON ESTRUCTURA DE METAL, INSTALACIÓN DE CAPOTE Y CANAL METALICO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PISO CERAMICO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 5: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBITA, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0205-43	FECHA:	14/02/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 8: REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 9: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 10: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y PORTÓN PRINCIPAL



Foto 11: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 12: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

