

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                               |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA           | MUNICIPIO:                     | JUTIAPA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA FLOR, CANTÓN AMAYITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-1537-42     | FECHA:                         | 14 DE OCTUBRE DE 2025         |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CAL. 26 EN MODULO DE AULA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERÁMICO EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA + CHAPA



Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MODULO DE AULAS



Foto5: PINTURA EN MUROS INTERIORES EN MODULO DE AULAS




FOTO 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Elizabeth Ramos  
ESTEFANI ELISABETH RAMOS TRIGUEROS  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZAYDA MARILY GARCÍA PEREZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ESQUEMA RURAL MAYA  
ALDEA LA FLOR AMAYITO  
JUTIAPA, GUATEMALA, G.A.