

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FLOR, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1907-45	FECHA:	05 DE SEPTIMBRE DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y ventanería



Foto 2: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Mejoraiento de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BERNARDO GONZALES ARAUZ

Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FLOR, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1907-45	FECHA:	05 DE SEPTIMBRE DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y ventanería



Foto 2: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Mejoraiento de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BERNANRO GONZALES ARAUZ

Firma y sello del Presidente de la ORE

Mariela Elisa Zepeda Domínguez

Firma y Sello Director Centro Educativo