

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASO BUENO, CANTON VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 -2478 43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Reparacion de muros de aula a block mampuesto



Foto 2: Sustitucion de estructura de metal mas cubierta de techo de lamina de aluzinc tipo troquelada



Foto 3: Instalacion de lamina troquelada aluzinc



Foto 4: Reparacion de muros de aula




Foto 5: Mejoramiento de piso de concreto para aula




Foto 6: mejoramiento de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

