

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEQUESQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0006-42	FECHA:	3/06/2025



Foto1: MODULO AULA: elaboracion de 3 columnas de 20x15 con zapata. Sustitucion de lamina dañada por lamina troquelada aluzin calibre 26 sustitucion de capote en mal estado, para lamina troquelada y sustitucion



Foto 2: MODULO AULA: reparacion de muro de block en aula, demolicion de pared de block, ampliacion de pared.




Foto 3: MODULO AULA: Sustitucion de puerta de metal dañada por puerta de metal, ampliacion de piso ceramico.



Foto 4: MODULO SANITARIO: Instalacion de sanitario y accesorios, instalacion de puerta metalica para sanitario, repello y cerrido de paredes internas y externas, reparacion de pared de muros de sanitario sustitucion de torta lisa de cemento a piso ceramico, reparacion de lavamanos ceramico.



Foto 5: MODULO SANITARIO: Reparacion e instalacion de lavamanos ceramico, sustitucion de deposito de agua para sanitarios 1,100lts.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público