

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Aldea Las Hilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0008-42	FECHA:	03/06/2025



Foto 1: Paredes de aulas para ampliar con block y columnas de concreto reforzadas con varilla de hierro



Foto 2: Piso de torta de cemento de aulas en mal estado a sustituir con piso de granito



Foto 3: Areas para instalación de puertas y ventanas metálicas en aulas



Foto 4: Estructura de soporte de madera dañada y torcida para sustituir por estructura galvanizada y lámina dañada y de mala calidad a sustituir por lámina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 5: Area anexa a aulas para ampliación de torta de cemento.




Foto 6: Polletón a mejorar y area de elaboración de nuevo polletón adicional en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

L.A-G-f

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Aldea Las Hilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0008-42	FECHA:	03/06/2025



Foto 7: Estructura de soporte de madera en malas condiciones, lámina metálica dañada y de mala calidad a sustituir en cocina.



Foto 8: Piso de torta de concreto en cocina en mal estado a sustituir con piso de granito.



Foto 9: Torta rústica en area de pila dañada a mejorar con torta lisa de cemento en area anexa de cocina.



Foto 10: Cerco de de malla metalica destruido a sustituir con cerco perimetral con tubo y malla metálica area posterior a aulas.




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

L-A-G-F Firma y sello del Presidente de la OPF		
--	--	--