

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EGRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14 -0509- 43	FECHA:	3 DE JUNIO DEL 2025



Foto1: MODULO DE AULA Lámina mal estado , capote de lámina mal estado , estructura portante de metal ,2 puertas de metal mejorar.




Foto 2:MODULO ARE CORREDOR Estructura de madera dañada y sustituir, lámina mal estado .



Foto 3: MODULO SANITARIO Torta de cemento rústica en fosa séptica para ampliar, sustitución 3 puertas de madera y lámina por puerta de metal.




Foto 4: MODULO COCINA instalación de azulejo en cocina rural, sustinución plancha de metal por plancha de metal y reparación de hornifas para cofocar la plancha de metal.



Foto 4.1 MODULO COCINA repello y cernido de pared de block, mantenimiento de puerta de metal , lámina mal estado , estructura de metal en mal estado.




Foto 4.2 MODULO COCINA mesa tipo desayunador de cemento con azulejo , pila pequeña de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emerita Rosibel Ramirez Galicia

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

