



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEAPINO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1896-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: MODULO COCINA: Mejoramiento de polletón y repello en mal estado, repello y cernido en pades block en mal estado internas y externas.



Foto 2: MODULO COCINA: Sustitución de torta de cemento en mal estado por piso cerámico.



Foto 3: MODULO COCINA: Reparación de puerta de metal en mal estado y pintura, reparación de ventana de metal y pintura.



Foto 4: MODULO COCINA: Mejoramiento de pila de block con azulejo (completa).



Foto 5: MODULO SANITARIO: Sustitución de cuatro sanitarios en mal estado por sanitarios de porcelana (incluye accesorios)



Foto 6: MÓDULO SANITARIO: Reparación de tres puertas de metal en mal estado y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pino Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1896-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: MÓDULO SANITARIO: Sustrucción de costaneras de madera en mal estado por de 4x2 legítima estructura portante con costanera metálica de 4x2 legítima, sustrucción de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26, elaboración de levantado de mojinetes.



Foto 8: MÓDULO SANITARIO: MÓDULO SANITARIO: Sustrucción de tinaco en mal estado por uno nuevo de 2,500 Litros (incluye accesorios).




Foto 9: MÓDULO SANITARIO: Reparación de mingitorio en mal estado, repello y cernido de paredes internas y externas en mal estado y sustrucción de torta de cemento en mal estado por piso.



Foto 10: MÓDULO SANITARIO: Mejoramiento de la pila de block con la colocación de azulejo.



Foto 11: MÓDULO CORREDOR: Sustrucción de piso de cemento en mal estado por piso cerámico.



Foto 12: ACCESO PRINCIPAL: Reparación de portón en mal estado (lijado, pintura y colocación de nueva malla)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---