

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0001-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO BALCONES DE METAL. Los trabajos consisten en la remoción de la pintura existentes en la estructura de balcones lijando la estructura, para luego aplicar dos manos de pintura a base de aceite en los mismos.




Foto 2: INSTALACIONES DE UNIDADES DE FUERZA TOMACORRIENTES INCLUYE CABLE ELECTRICO. Los trabajos consisten en la instalación de 21 tomacorrientes en los diferentes ambientes de la escuela con su respectiva distribución de nuevos circuitos individualizados por aula y sus respectivas cajas de flipones, así como la instalación de cableado nuevo para estos.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL. Los trabajos consisten en la sustitución de la cubierta existente sobre el porton de ingreso de la escuela por una cubierta con estructura metálica y lámina ondulada de zing cal. 28.



Foto 4: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR. Los trabajos consisten en la palicación de pintura a base de agua en ambas caras del muro perimetral en la escuela.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA DE CALIBRE 26. Los trabajos consisten en la desinstalación de la lámina en el módulo de aulas, y la instalación de nueva lámina y tornillos nuevos.




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO. Los trabajos consisten en la desinstalación del artefacto sanitario y accesorios para posteriormente instalar un artefacto nuevo (taza sanitaria) y sus respectivos accesorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
SANTA ELENA
PETEN
PUGA DE JIMENEZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0001-42	FECHA:	4/06/2025




FOTO 7: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO. Los trabajos consisten en la desinstalacion del piso exixtente, nivelación o readecuación del piso para la instación de nuevo piso ceramico en el servicio sanitario



FOTO 8: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA. Los trabajos consisten en la limpieza de la puerta con el lijado de toda la estructura para la remoción de la pintura existente para posteriormente aplicar dos manos de pintura a base de aceite



FOTO 9: SUSTITUCIÓN D EPISO TORTA DE CONCRETO, los trabajos consisten en la demolición del piso exterior existente par aluego realizar la compactación con material selecto colocación de electromalla para luego realizar la fundción del piso con acabado rustico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

