



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP"NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GÓMEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0008-42	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, Los trabajos consisten en continuar con el levantado de muro perimetral adicionando 3 hiladas de block más la reparación de unos tramos que se encuentran en mal estado. Además de aplicar el acabo cernido más repello en el muro pegado al ingreso de la escuela, adicional se incluyen los trabajos de armado, centrado y fundición de columnas y soleras tipo U en el




Foto 2: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO, Los trabajos consisten en la remoción de la cuneta existente, limpieza del área, para posteriormente construir una caja de registro a base de concreto armado



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL, Los trabajos consisten en la desinstalación y sustitución del porton de ingreso y la instalación de un porton totalmente nuevo con un acapado en pintura a base de aceite





Foto 4: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, Los trabajos consisten en la desinstalación de la malla perimetral y tubo HG en su totalidad, e intalar tubo HG y malla galvanizada nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Neydi Marisol Cambranes B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

