

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS VIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0019-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: REPARACIÓN DE INTERMEDIAS Y COLUMNAS




Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena Amparo Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

