

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 2. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 4. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 5. SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS





FOTO 6. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (completa incluye chimenea y pincha de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFCASERIO IXLU FLORES PETEN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	9/09/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---