

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEGUNDA LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN, SANTA ELENA, FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0046-43	FECHA:	29/05/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DE 2 AULAS Y EL BAÑO DE NIÑAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE 8 PUERTAS DE MADERA POR METAL, DE LOS 2 BAÑOS Y DE 6 AULAS



Foto 3: SELLADO DE GRIETA Y FISURA DEL MURO (TERRASITA) FRENTE A DIRECCION



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE 2 AULAS Y BAÑO DE NIÑAS



Foto 5: LEVANTADO DEL MURO PERIMETRAL 3 NIVELES DE BLOCK (ESTO SI ALCANZARA EL PRESUPUESTO)



Foto 6: LEVANTADO DE LÁMINA SOBRE TERRASITA, PARA EVITAR HUMEDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEGUNDA LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN, SANTA ELENA, FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0046-43	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICOS DE AULA No.1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO DEL BAÑO DE NIÑAS



Foto 3: SELLADO DE GRIETA Y FISURA DEL MURO (TERRASITA) FRENTE A DIRECCION



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO DE AULA No.2



Foto 5: LEVANTADO DEL MURO PERIMETRAL 3 NIVELES DE BLOCK



Foto 6: SUSTITUCION DEL FLIPON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público