

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0072-45	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: Mantenimiento de cubierta de lamina.




FOTO 2: Mejoramiento de piso de concreto a piso ceramico.




FOTO 3: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 4: Mantenimiento de Cubierta de Lamina




FOTO 5: Mejoramiento de piso de concreto a piso ceramico




FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Evelyn Carolina Rosales Zacarías</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--