



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0072-45	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Mantenimiento de cubierta de lamina.



FOTO 2: Mejoramiento de piso de concreto a piso ceramico.




FOTO 3: Pintura de muros exteriores e interiores




FOTO 4: Mantenimiento de Cubierta de Lamina




FOTO 5: Mejoramiento de piso de concreto a piso ceramico




FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público