

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                         | MUNICIPIO:                     | FLORES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS TZIQUINAJA JORNAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | TERCERA LOTIFICACIÓN BARRIO TZIQUINAJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-1195-42                                 | FECHA:                         | 22/09/2025                             |



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Fabricación e instalación de Portón de Ingreso



Foto 5: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Y al final el Resumen de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

