

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS TZIQUINAJA JORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TERCERA LOTIFICACIÓN BARRIO TZIQUINAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-1195-42	FECHA:	7/11/2005



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Fabricación e instalación de Portón de Ingreso



Foto 5: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

