

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN             | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO PORVENIR ZONA 3 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-02-0014-42     | FECHA:                         | 1/12/2025              |



Foto 1: REPARACION DE MURO DE BLOCK



Foto 2: REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"



Foto 3: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE VIDRIO POR VENTANAS DE PVC



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

