

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0055-43	FECHA:	09/09/2025



FOTO 1. SSTITUCION DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METL POR METAL.



FOTO 3 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 4. MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL COMPLETA (incluye chimenea)



FOTO 5 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 6 SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DOBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COBANERITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0055-43	FECHA:	09/09/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE PLAFONERA





FOTO 8 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 9. REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---