

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	28 de octubre de 2025




Foto 1: En esta imagen se observa como los padres de familia están trabajando en el piso.



Foto 2: Se observa que los padres realizan la mezcla para poder repellar y terminar el piso de las aulas.



Foto 3: Se observa como el padre de familia que es albañil está en proceso de culminación del piso.




Foto 4: En esta imagen se observa como se está colocando un material para el piso de cemento liso con color.





Foto 5: En esta imagen se observan las puertas de las aulas y de los baños.



Foto 6: Esta imagen muestra como están trabajando en colocar los balcones en la parte de enfrente de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	28 de octubre de 2025




Foto 1: En esta imagen se observa como los padres de familia están trabajando en el piso.



Foto 2: Se observa que los padres realizan la mezcla para poder repellar y terminar el piso de las aulas.



Foto 3: Se observa como el padre de familia que es albañil está en proceso de culminación del piso.



Foto 4: En esta imagen se observa como se está colocando un material para el piso de cemento liso con color.




Foto 5: En esta imagen se observan las puertas de las aulas y de los baños.






Foto 6: Esta imagen muestra como están trabajando en colocar los balcones en la parte de enfrente de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	28 de octubre de 2025




Foto 1: En esta imagen se observa como los padres de familia están trabajando en el piso.



Foto 2: Se observa que los padres realizan la mezcla para poder repellar y terminar el piso de las aulas.



Foto 3: Se observa como el padre de familia que es albañil está en proceso de culminación del piso.



Foto 4: En esta imagen se observa como se está colocando un material para el piso de cemento liso con color.




Foto 5: En esta imagen se observan las puertas de las aulas y de los baños.




Foto 6: Esta imagen muestra como están trabajando en colocar los balcones en la parte de enfrente de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

