

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	22 de noviembre de 2025



Foto 1: En esta imagen se observa que se esta trabajando en el piso de las aulas que se preorizaron.



Foto 2: En esta imagen se detalla los balcones de metal y las puertas de metal.



Foto 3: En esta imagen se observa que las cuatro aulas ya estan listas con sus puertas y sus balcones asi como tambien cada una tiene el piso liso de cemento.



Foto 4: En esta imagen se observa que los balcones de la parte de atrás ya estan listos.






Foto 5: En esta imagen se observa que se le colocaron las puertas de metal a los baños.



Foto 6: Esta imagen se observa los balcones por dentro de las aulas asi como tambien el piso que esta listo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	22 de noviembre de 2025



Foto 1: En esta imagen se observa que se esta trabajando en el piso de las aulas que se preorizaron.



Foto 2: En esta imagen se detalla los balcones de metal y las puertas de metal.



Foto 3: En esta imagen se observa que las cuatro aulas ya estan listas con sus puertas y sus balcones asi como tambien cada una tiene el piso liso de cemento.



Foto 4: En esta imagen se observa que los balcones de la parte de atrás ya estan listos.




Foto 5: En esta imagen se observa que se le colocaron las puertas de metal a los baños.



Foto 6: Esta imagen se observa los balcones por dentro de las aulas asi como tambien el piso que esta listo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	22 de noviembre de 2025



Foto 1: En esta imagen se observa que se esta trabajando en el piso de las aulas que se priorizaron.



Foto 2: En esta imagen se detalla los balcones de metal y las puertas de metal.



Foto 3: En esta imagen se observa que las cuatro aulas ya estan listas con sus puertas y sus balcones asi como tambien cada una tiene el piso liso de cemento.




Foto 4: En esta imagen se observa que los balcones de la parte de atrás ya estan listos.




Foto 5: En esta imagen se observa que se le colocaron las puertas de metal a los baños.



Foto 6: Esta imagen se observa los balcones por dentro de las aulas asi como tambien el piso que esta listo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (COPEF)	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--