

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CRUCE DOS AGUADAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0081-43	FECHA:	2/07/2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrución de puertas



Foto 4: Sustrución de piso de cemento liquido



Foto 5: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block en 2 aulas + Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia caal 7C

Firma y sello del Presidente de la OMF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

