

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN AMDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	2/12/2025




FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL




FOTO 3. MEJORAMIENTO DE PISO LISO POR CERAMICA



FOTO 4. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 5. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS





FOTO 6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐




DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	2/12/2025



FOTO 7 SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS



FOTO 8. SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL MAS VIDRIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---