

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Valle Nuevo El Toro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1007-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustrucción de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela Tapera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Valle Nuevo El Toro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1007-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 8: Sustrucción de plafonera



Foto 9: Sustrucción de interruptores dobles



Foto 10: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 11: Sustrucción de flípones



Foto 12: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuela Tapia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Valle Nuevo El Toro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1007-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico




Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico+accesorios



Foto 15: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 16: Reparación de piso de torta de concreto

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mahuelá Tapia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

