

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | LA LIBERTAD        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17 - 05 - 3672 - 43         | FECHA:                         | 12/9/2025          |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina traquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2 Sustitución de capote de lámina traquelada.




Foto: 3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto: 4 Mantenimiento de estructura soporte de metal.



Foto: 5 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.




Foto 6: Mantenimiento a estructura( lijado, cambiode tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yonnar Patricia Cruz Figueiredo

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | LA LIBERTAD        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17 - 05 - 3672 - 43         | FECHA:                         | 12/9/2025          |




Foto 7: Sustrución de Chapa



Foto 8 Sustrución de Puerta



Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura a puertas de servicios sanitarios).



Foto 11: Sustrución de piso cerámico Cocina




Foto 12: Sustrución de piso cerámico Escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenner Patricia Cruz  
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | LA LIBERTAD        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17 - 05 - 3672 - 43         | FECHA:                         | 12/9/2025          |



Foto 13: Sustitución de piso cerámico Servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenner Patricia Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

